

Отметка о размещении сведений  
в едином реестре контрольных  
(надзорных) мероприятий:

QR-код:

учетный номер выездной проверки 24210061000200906090



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-46-91 sekretar@24.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску  
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1768/2**

(первая цифра номера решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному  
учреждению «Детский сад № 104 комбинированного вида», (далее – МБДОУ №104)

(участник контрольного мероприятия, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 11.10.2021  
№1768 года в период с «13» октября 2021 г. по «22» октября 2021 г. старшим  
инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по  
Ленинскому району г. Красноярска ОНД и ПР по г. Красноярску капитаном  
внутренней службы \_\_\_\_\_ и инспектором отделения  
надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району  
г. Красноярска ОНД и ПР по г. Красноярску младшим лейтенантом внутренне  
службы \_\_\_\_\_ зной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лица), руководитель группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие - плановая выездная проверка  
в отношении здания детского общеразвивающего сада которым владеет и (или)  
пользуется муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 104 комбинированного вида» (г. Красноярск, ул. Дюнная, 16а)

(контрольное (надзорное) мероприятие)



в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица –  
И.о. заведующего МБДОУ №104 *Лариса Рыба*

(должности, фамилия, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Из помещений группы, расположенной на втором этаже здания МБДОУ №104 (пом. 19 по техническому паспорту), отсутствует второй эвакуационный выход	ч. 1 ст. 6, п. 4 ст. 4, п.1. ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.1.3. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением, что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования действовавшие на момент ввода объекта в эксплуатацию п. 3.12. СНИП II-Л.3-71 «Детские ясли сады. Нормы проектирования»	01.10.2022	
2.	Из помещений группы, расположенной на втором этаже здания МБДОУ №104 (пом. 14 по техническому паспорту), отсутствует второй эвакуационный	ч. 1 ст. 6, п. 4 ст. 4, п.1. ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.1.3. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного	01.10.2022	



	выход	<p>пребывания более 10 чел.          При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением, что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования действовавшие на момент ввода объекта в эксплуатацию          п. 3.12. СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли сады. Нормы проектирования»</p>	
3.	<p>Из помещений группы расположенной на втором этаже здания МБДОУ №104 (пом. 9 по техническому паспорту) отсутствует второй эвакуационный выход</p>	<p>ч. 1 ст. 6, п. 4 ст. 4, п.1. ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»          п. 5.1.3. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»:          Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.          При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением, что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования действовавшие на момент ввода объекта в эксплуатацию          п. 3.12. СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли сады. Нормы проектирования»</p>	01.10.2022
4.	<p>Из помещений группы, расположенной на втором этаже здания МБДОУ №104 (пом. 4 по техническому паспорту), отсутствует второй эвакуационный выход</p>	<p>ч. 1 ст. 6, п. 4 ст. 4, п.1. ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»          п. 5.1.3. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»:          Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.          При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением, что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем</p>	01.10.2022



требования действовавшие на момент  
 ввода объекта в эксплуатацию  
 п. 3.12. СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли сады.  
 Нормы проектирования»

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. заведующего МБДОУ № 104

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

(подпись)

старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району г. Красноярска ОНД и ПР по г. Красноярску капитан внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лица), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району г. Красноярска ОНД и ПР по г. Красноярску младший лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лица), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.